Deelkaart E6
Schade overzichtkaart van het bombardement op de stad op 10 oktober 1943
Verwoest of zeer zwaar beschadigd
Zwaar beschadigd
Dak, ruit of licht beschadigd
Brinkstraat
Jan van Riebeek
van Diemenstraat
Remkesweg